

Radeon VII: macOS Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlayTable & Lüfterkurve

Beitrag von „kavenzmann“ vom 12. März 2020, 12:09

Trotz PPTables hab ich unter IOReg nur die Stock 1800 MHz gefunden.

Was könnte der Grund sein?

Sind die Werte evtl. zu krass, sodass die Karte die Stock-Settings nimmt?

Besser mit mehr Spannung anfangen und dann langsam reduzieren?