

Erledigt

AMD RX580 Lüfterproblem im MACPRO 5.1

Beitrag von „HDRI“ vom 12. März 2020, 20:18

Eine relativ solide Lösung wäre eine Steuerung zwischen Fan und Grafikkarte zu hängen.

Ich hatte eine ähnliche Situation und hatte einen Fan Controller von Noctua dafür verwendet - [NA-FC1](#) (Mittlerweile erledigt das bei mir ein Arduino Micro).

Man muss natürlich noch die Stecker entsprechend abändern, da der Grafikkarten Fan Stecker mit dem Noctua Stecker formal nicht kompatibel ist.

Der NA-FC1 kann so eingestellt werden, das die Ventilatoren nicht unter 300 RPM fallen. Damit ist das ewigen hochdrehen in der Regel gelöst. Die konstante "leichte" Kühlung im Betrieb ist bei mir nicht hörbar...