

Radeon VII: macOS Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlayTable & Lüfterkurve

Beitrag von „kavenzmann“ vom 13. März 2020, 09:54

Dachte ich auch.

Ich hab aber extra nochmal die Device Path aus dem Hackintool geholt und neu in die Clover Properties eingefügt.

Sie stimmen überein!

Die SSDT für die Radeon hab ich ebenfalls deaktiviert, damit es hier nicht zu Konflikten kommt.

Falls es an meine werten liegt, hab ich nochmal Deine Defaults eingefügt. Auch die werden nicht übernommen.

Keine Ahnung woran es jetzt liegt...