

# **Radeon VII: macOS Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlayTable & Lüfterkurve**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 13. März 2020, 10:24**

Es kann nicht an deinen Werten liegen. Erstens ist es egal welche Werte du nutzt, angewandt werden die immer. Zweitens ist doch klar dass der Inject nicht funktioniert wenn die Device Property nicht vorhanden ist. Und der Inject findet ja vor irgendeiner Interpretation der Werte statt. Vorhanden sein muss das Device Property also grundsätzlich.

Ich bleibe dabei, dein PCI Pfad stimmt nicht. Ist ja schön wenn sie mit den Pfaden aus Hackintool übereinstimmen, aber wer sagt denn dass die Pfade stimmen die Hackintool ausspuckt? Oder hast du eventuell einfach den falschen Pfad genommen? Für deine Radeon VII gibt es zwei Pfade. Einer ist für die GPU, einer für das Audio Device. Vielleicht hast du letzteren genommen.

Ich kann dir anbieten mal mit Team Viewer auf den Rechner zu schauen.