

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Leggalucci“ vom 13. März 2020, 19:25

[Zitat von JimSalabim](#)

[Leggalucci](#) Und die Seriennummer und MLB haben auch ganz sicher das richtige Format für das Modell iMacPro1,1 und sind nicht von einem anderen SMBIOS übernommen? Die Seriennummer müsste beispielsweise ziemlich sicher mit ...HX87 aufhören.

[JimSalabim](#) Danke, gelöst! Hier lag tatsächlich der Fehler. Die MLB und SystemSerialNumber war identisch - also beide mit 17 Stellen. Habe nun in der SystemSerialNumber die letzten 4 Stellen gelöscht, und dadurch endet die SN mit HX87. Und passt!

NVRAM	Dictionary	6 items
PlatformInfo	Dictionary	6 items
Automatic	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
Generic	Dictionary	7 items
AdvisWindows	Boolean	<input type="checkbox"/>
MLB	String	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ROM	Data	<x04D9F5F2 586E>
SpoofVendor	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
SystemProductName	String	iMacPro1,1
SystemSerialNumber	String	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SystemUUID	String	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UpdateDataHub	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
UpdateNVRAM	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
UpdateSMBIOS	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
UpdateSMBIOSMode	String	Create
UEFI	Dictionary	7 items