

In Arbeit

DELL Latitude E7240 - das vielleicht bessere Low Budget MacBookAir6,2 ?

Beitrag von „hiddensee“ vom 14. März 2020, 17:03

[Zitat von derHackfan](#)

Vielen Dank für deine Rückmeldung, leider kann ich dir bei dem Punkt nicht zur Seite stehen, meine WLAN & Bluetooth Karte ist ein älteres Model -> [Atheros AR9285 IO80211Family.kext Mavericks 10.9](#)

in der EFI waren zwar die kexte in other, allerdings fehlten die config.plist Einträge.

Nachdem ich sie eingetragen hatte, voila Bluetooth.

Die seltsamen Neueinträge verschwanden, nachdem ich die mba61.scap im apple Verzeichnis gelöscht habe.

Es fehlt noch die Kamera.

Wenn die geht, kippe ich die EFI hier rein.