

Erledigt

Hackintosh, Zusammenstellung Hardware-Liste

2020-03,

Review

Beitrag von „grt“ vom 14. März 2020, 19:03

[Zitat von Myron](#)

Eine Wasserkühlung braucht dann keine Wärmeleitpaste, oder?

aber klar doch. zwischen cpu und kühlblock (egal, ob der nun mit luft oder wasser die wärme abführt) muss immer wärmeleitpaste. bloss nicht weglassen!