

Lenovo Ideapad 330

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 14. März 2020, 19:05

Ich habe letztens ein Video gesehen, in dem ein ähnlicher Fall beschrieben wurde, wie deiner. Dort ging es um einen Bluetooth Stick der nicht funktionierte. Lösung war: Auf dem Mainboard war noch ein Bluetooth Chip verbaut. Nach der Entfernung dieses Chips, wurde der Stick problemlos erkannt. Wäre das eine Option?

Weißt du welcher Soundchip verbaut ist? Evtl hilft es im hier im Forum mal nach den unterstützten Chips zu schauen. Dabei steht auch welche Layout ID im Clover Configurator man verwenden soll.