

Erledigt

Blackscreen mit PCI-to-SATA Erweiterungskarte

Beitrag von „mitchde“ vom 14. März 2020, 22:41

Der Chipsatz selbst läuft OOB (mit den Apple Treibern) schon seit 10.11. Wenns was mit der Karte ist, dann eher dessen Firmware die Probleme macht.