

Erledigt

OZMOSIS REQUEST THREAD / Ozmosis Anfragen [1. Beitrag beachten!]

Beitrag von „Raptortosh“ vom 14. März 2020, 23:13

[griven](#)

Das Problem ist, wenn [Azuric](#) einen USB Stick mit MacOS anschließt freezt der PC beim Gigabyte Logo. Ohne den Installer Stick kommt er ins BIOS und kann den NVRAM Reset machen. Seine SSD ist neu, also sind da keine Daten drauf. Das BIOS ist das von hier.

[OZMOSIS REQUEST THREAD / Ozmosis Anfragen \[1. Beitrag beachten!\]](#)