

Erledigt

## KP nach Grafikkarteneinbau

Beitrag von „CMMChris“ vom 16. März 2020, 11:59

- IGPU im BIOS deaktivieren
- iMacPro1,1 SMBIOS wählen
- Alles zur IGPU aus der config.plist nehmen (plattform ID, device properties)