

Erledigt

Habe Probleme mit der Installation von macOS auf meinem PC mit dem MSI Z390-A Pro und der RX 5700

Beitrag von „Luoke1“ vom 17. März 2020, 17:55

[Arkturus](#) Soweit ich weiß konfiguriert die OcQuirks.plist die OcQuirks.efi. Da sollte ich zb die "DevirtualiseMMIO" auf true setzen.

was die OpenRuntime.efi macht weiß ich auch net, die war in dem Downloadlink von OcQuirks mit dabei. Habe es aber auch schon mit und ohne der OpenRuntime.efi probiert. Das Ergebnis bleibt das selbe: diese Pluse...

Hat noch jemand eine Idee was ich noch probieren kann?