

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 18. März 2020, 20:10

Die Artifakte kommen vom Bios. Die Bios Datei ist ein unter Dos ausführbares Programm.

<https://www.dell.com/support/h...roductcode=latitude-e6330>

Unter Windoof geht der E6330A11.exe downgrade nicht, aber unter DOS.

Du kannst mit einem Programm wie [Rufus](#) eine DOS USB-Boot-Stick erstellen. Darauf die E6330A11.exe kopieren und dann von diesen USB-Stick booten. Dann die Datei in der Shell starten.

Geht denn das Trackpad? Eventuell muss man da auf eine ältere Version wechseln.

[Treiber für Alps Electronic Trackpad](#)