

Umsetzung prüfen

Ozmosis mit macOS Catalina 10.15 - OZ167X-XMAX (extended)

Beitrag von „Raptortosh“ vom 18. März 2020, 23:50

Ich kann morgen einmal probieren Xmax Extended mit BCFG zu laden und schauen welches Problem da ist. (Xmax wird aus dem Rom nicht geladen, da Skylake).

Morgen werde ich einfach ein [BIOS flashen](#) wo alles andere drin ist außer OZ. (zurzeit ist das "Debug-Müll Opencore Bios" drauf.