

**Erledigt**

## **Grafikkarte RX 5500 XT - Temperaturprobleme IDLE**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 19. März 2020, 11:13**

Da die Navi Treiber in macOS nach wie vor Schrott sind würde ich da erstmal nicht basteln und einfach abwarten. Mit einer PowerPlay Table kannst du daran nichts ändern außer die Lüfter dauerhaft laufen zu lassen. Im übrigen beschwerten sich auch MacBook Pro 16 Besitzer über zu hohen Stromverbrauch der GPU im Idle. Ist also kein Hackintosh Problem.

Das die Lüfter immer wieder mal im Idle anspringen wenn Zero RPM aktiv ist ist im übrigen normal und auch in anderen Systemen so. Ohne Lüfter steigt die Temperatur langsam an bis die 60° erreicht werden, dann laufen die Lüfter an, kühlen runter und gehen wieder aus.

[Aluveitie](#) AGPM hat keinerlei Auswirkungen auf die Funktionalität von AMD Grafikkarten. Ob man AGPM nun lädt oder nicht macht keinen Unterschied und auch die Control-ID nicht. Das Power Management übernimmt komplett der Grafiktreiber.