

Installation auf Q77 - Probleme mit AptioFix und HD2500

Beitrag von „kru102“ vom 19. März 2020, 21:13

Ohhh. Ja. Woo hab ich da bloß hingeschaut?!?

[BIOS Settings](#) alle so wie sie sollten. Deshalb verstehe ich es ja nicht.

So. Hier nun meine [Bios Einstellungen](#). Bei ein paar habe ich ein kleines Fragezeichen.

- interne Graphic oder auto

- Speed Step

- Turbo Boost

- c-states

- Deep Sleep

danke schon mal überhaupt für deine tolle Bereitschaft mir da zu helfen. Alleine bin ich da immer noch verloren.

Bioseinstellungen sind doch OK, oder? Was kann ich noch versuchen?