

Erledigt

# Grafikkarte RX 5500 XT - Temperaturprobleme IDLE

**Beitrag von „CMMChris“ vom 19. März 2020, 11:32**

Bau dir eine entsprechende PowerPlay Table in der alle ZeroRPM Flags deaktiviert sind. Wenn du schon dabei bist kannst du die Karte auch undervolten damit sie unter Last weniger Strom braucht.

[AMD NAVI / RDNA \(RX5700/XT etc.\) in macOS | Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlay Table](#)

Der PPT Generator von mir ist auf RX 5700 (XT) ausgelegt, macht aber nichts, die PowerPlay Table von der 5500er Reihe ist identisch. Musst dir halt die Default Werte von deiner Karte raussuchen. Am einfachsten geht das mit dem MorePowerTool:  
<https://www.igorslab.de/morepo...-uebertaktungssoftware/2/>

Einfach das VBIOS von deiner Karte reinladen und dann die Werte entsprechend in das Excel Dokument übertragen.