

Erledigt

Grafikkarte RX 5500 XT - Temperaturprobleme IDLE

Beitrag von „CMMChris“ vom 19. März 2020, 16:59

Die IGPU sollte gar nicht aktiviert sein. Korrektes SMBIOS ist iMacPro1,1.