

Sleep Hilfestellung vom Experten Gigabyte X570 ITX, 5700XT, OC 0.5.6

Beitrag von „Aluveitie“ vom 20. März 2020, 06:32

Bei mir habe ich kein ITEDevice gefunden, aber XHC0 rauszunehmen hat geholfen. Siehe <https://github.com/aluveitie/RyzenMacPro>