

Sleep Hilfestellung vom Experten Gigabyte X570 ITX, 5700XT, OC 0.5.6

Beitrag von „Aluveitie“ vom 20. März 2020, 10:05

[ralf](#). In meinem Fall (und bei anderen mit X570 Mainboards) war das Problem, dass das Aufwachen in einem Reboot endete. Das einzige was Abhilfe zu schaffen scheint ist den XHC0 Controller zu deaktivieren. Seither funktioniert das aufwachen.