

Erledigt

Grafikkarte RX 5500 XT - Temperaturprobleme IDLE

Beitrag von „jona46“ vom 20. März 2020, 14:12

Es hat jedenfalls nen enormen Einfluss genommen. Also möglicherweise habe ich es hart unterm Limit gedrückt mit den Werten 😊

MaxVoltGFX 950

MaxVoltSoC 950

MinVoltGFX 680

MinVoltSoC 680

Denke bei grafikintensiven Dingen wird das an die Grenzen kommen, im IDLE merke ich keinen Unterschied.