

ASUS X550L Hackintosh

Beitrag von „griven“ vom 20. März 2020, 22:49

Habt Ihr mal mit npci=0x2000 oder 0x3000 versucht? Hilft oft bei dem PCI-Configuration begin Dings...