

Installation auf Q77 - Probleme mit AptioFix und HD2500

Beitrag von „g-force“ vom 21. März 2020, 09:10

Schau Dir deinen vorletzten Screenshot mal an und stell das um auf "Clover".