

Erledigt Hardware Kodierer mit RX580

Beitrag von „al6042“ vom 21. März 2020, 20:23


Die fehlen in beiden config.plist der USB-Port-Limit-Patch -> [USB Port Limit Patches \(Zusammenfassung\)](#)

Somit stehen dir initial nur 15 Ports zur Verfügung, die je nach SMBIOS unterschiedlich zugeordnet werden.

Deswegen kann der iMac13,2 damit umgehen, während der aktueller iMacPro1,1 hier hinterher hängt.

Nutze die Angaben aus dem Link als Eintrag im KextsToPatch-Feld deiner config.plist.

Das sieht dann ungefähr so wie der grünumrandete Bereich im folgenden Bild aus:



Wenn das erledigt ist und dein BT wieder funktioniert, solltest du dir über das Programm Hackintool einen dedizierten USB-Kext erstellen, damit der KextsToPatch-Eintrag raus und der USBInjectAll.kext damit ersetzt werden kann.