

Nach Tausch von Mainboard und Prozessor einige Probleme

Beitrag von „Nivek17“ vom 22. März 2020, 00:37

okay alle [BIOS Einstellungen](#) abgeglichen und soweit möglich identisch. Leider ohne Erfolg. Nun habe ich noch den nur IntelMausi.kext vom CloverKonfigurator heruntergeladen und getestet. Leider ebenfalls ohne Erfolg. Ich verstehe das nicht. Ist das Mainboard schuld? Der Controller wird ja vom kext explizit unterstützt. Muss in der config.plist noch was angepasst werden?