

# Nach Tausch von Mainboard und Prozessor einige Probleme

**Beitrag von „Nivek17“ vom 22. März 2020, 09:23**

Nein, keine verbaut. Ich habe die RX580. Es tut mir auch leid, ich habe das KEXT scheinbar nicht richtig installiert gehabt. Nun klappt die Ethernet-Verbindung. Was muss ich nun tun für eine korrekte USB-Erkennung aller meiner Ports?