

Erledigt

Bootstick erkennt meine Netzwerkkarte nicht

Beitrag von „griven“ vom 22. März 2020, 10:33

Wenn die Maschine mit Windows im DualBoot betrieben wird kann aber auch Windows der Übeltäter sein denn Windows10 hat die Angewohnheit nicht komplett herunter zu fahren sondern eher in so eine Art Extended Standby zu gehen wenn man herunterfährt (trifft auf Windows 10 zu). Solange man nur Windows verwendet ist dagegen auch nichts einzuwenden in Dual oder Triple Boot Setups kann dieses Verhalten aber zu Problemen führen weil Windows in dem Fall auch die Treiber nicht korrekt entlädt und somit Hardware auch über einen Reboot hinaus an den Treiber gebunden bleiben kann. Bevor Du also weiter nach möglicherweise gar nicht vorhandenen Ursachen im Bereich macOS forschst stell erstmal sicher das Windows wirklich heruntergefahren ist (beim herunterfahren die Shift Taste gedrückt halten oder in der Systemeinstellung von Windows entsprechend einstellen) und teste dann erneut in vielen Fällen führt das nämlich bereits zum Erfolg 😊 Sollte es trotzdem nicht gleich auf anhieb funktionieren kann auch ein erzwungener Reset der Firmware des NIC's sinnvoll sein hierzu den Rechner komplett vom Strom nehmen (Netzkabel ziehen) und dann den Powerbutton 5-10 mal für jeweils 5 Sekunden gedrückt halten um alle Kondensatoren im Netzteil und auf dem Mainboard zu entladen. Diese Prozedur stellt sicher das wirklich alle Bauteile auf dem Mainboard stromlos sind und somit beim nächsten Start komplett neu initialisiert werden.

Viel Erfolg beim testen 😊