

Nach Tausch von Mainboard und Prozessor einige Probleme

Beitrag von „Nivek17“ vom 22. März 2020, 10:59

Okay ja da bin ich auch drauf gestoßen und versuche mich mal an der Anleitung. Habe gerade an einem Punkt probleme, weil nach Neustart dann keine USB Geräte mehr funktionieren. Denke das soll so nicht sein.

Okay letzter Punkt war durch (bis auf USB C hat alles geklappt) nun sollte ich die InjectAll Kext durch die von dem tool erstellte Kext austauschen, neustarten und alle USB-Ports löschen, refreshen. Dann ging leider bis auf der Maus/Tastatur Port keiner mehr 😞

Ich bleibe jetzt beim vorletzten Schritt stehen und habe alle Ports bis auf den 3.1 GEN2 C und A Type. Vielleicht hat hier jemand noch eine Ressource für mich. Mit dem Tool hat er die beiden Ports an der Stelle nicht erkannt.