

Erledigt

Asus Z390 ITX - Kriege Bluetooth nicht zum Laufen ... pls help!

Beitrag von „al6042“ vom 22. März 2020, 11:19

Mir fehlen im Screenshot vom HackinTool die internen USB2.0-Ports namens HS13 und HS14...

Ich gehe davon aus, dass dort der BT-Chip zu finden ist.

Hast du ggf. mit einer SSDT oder deinem aktuellen USB.kext bei der Port-Definition diese vergessen, sodass beim macOS-Boot HS13 & HS14 nicht mehr angesprochen werden können?