

Erledigt

kein Hardware Encoding mit RX5500XT

Beitrag von „al6042“ vom 22. März 2020, 16:18

Das liegt daran, dass du die Interne Grafik im BIOS aktiv hast und das SMBIOS eines iMac19,1 einsetzt.

Deaktiviere die IGPU, wechsele auf den iMacPro1,1 mit allen neuen Ziffern und teste es dann erneut.

Achtung:

Mit dem neuen SMBIOS wird Sidecar nicht funktionieren, da beim Original iMacPro1,1 dafür der T2-Chip eingesetzt wird, da dessen CPUs ohne interne Grafik daher kommen.