

Nach Tausch von Mainboard und Prozessor einige Probleme

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 22. März 2020, 16:36

Versuche mal ob mit angehängter config.plist alle Ports verfügbar sind.

Zusätzlich diese Datei löschen.

SSDT-UIAC.aml