

Erledigt

HP 8470p Boot Probleme "USING RELOC BLOCK YES: HIBERNATE WAKE:NO"

Beitrag von „Nyte“ vom 24. März 2020, 22:43

Moin Leute,

Ich habe mir ein HP EliteBook 8470p für ein Hackintosh zugelegt. Technische Daten stehen in meinem Profil.

Ich habe macOS 10.13 High Sierra installiert, und bekomme nach dem booten immer die Meldung:

Code: Boot Log

1. OsxAptioFixDrv: Starting overrides for \.IABootFiles\boot.efi
2. Using reloc block:yes, hibernate wake: no"

Danach geht es nicht mehr weiter und der Laptop bootet nicht.

Ich habe versucht folgende Dateien zu instalieren um den Fehler zu beheben:

- OsxAptioFixDrv-64.efi
- OsxAptioFix2Drv-64.efi
- OsxAptioFix2Drv-free2000.efi

Dies hat nichts gebracht.

Meine Clover EFI Partition habe ich angehängt.

macOS kann ich leider nicht direkt von Apple aus dem App Store herunterladen. Daher muss ich das ältere "Nerish High Sierra" von einer Website deren Namen ich hier nicht nennen darf und will verwenden.

Ich habe lange hier, und in anderen Foren recherchiert, aber ich konnte den Fehler nicht beheben.

Mit freundlichen Grüßen

Nyte