

**Erledigt**

## **Dell Latitude E5520 Broadcom BCM94352HMB Bluetooth funktioniert nicht**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 25. März 2020, 00:05**

Um was für eine OSX Version geht es? Catalina benötigt BrcmBluetoothInjector.kext + BrcmFirmwareData.kext + BrcmPatchRAM3.kext. Neuste Kextversion ist 2.5.1. Deine Version ist deutlich älter.

Weiter sind die FakePCIID.kext Kexte veraltet und auch wenn WIFI damit geht sollten die trotzdem nicht verwendet werden.

<https://github.com/acidanthera/BrcmPatchRAM/releases>