

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „theking“ vom 25. März 2020, 12:58

[schmalen](#) :

- ich habe zuerst das Firmware auf F9 aktualisieren müssen - inkl. Settings von JimSalabim.

```
[EB] ML:DT Err(0xE) # ML:PNLNV
[EB] RTC:DP Err(0xE) # LocP E121ED07-9C42-45EE-8086-
[EB] ML:PNLFRTC | # RTC:R
[EB] ML:DT Err(0xE) # ML:PNLFRTC
[EB] FS:AGSW0 Err(0xE) # 'AGU.0
[EB] FS:AGSW0 Err(0xE) # 'AGU.1
[EB] FS:AGSW0 Err(0xE) # 'AGU.2
[EB] FS:AGSW0 Err(0xE) # 'AGU.3
[EB] FS:AGSW0 Err(0xE) # 'AGU.4
[EB] FS:AGSW0 Err(0xE) # 'AGU.5
[EB] LD:LKC CFG -> (\\macOS Install Data\\Locked Files\\Boot Files\\prelinkedkernel)
[EB] LD:LKFS | Ok(0)
[EB] LD:LKC | Ok(0)
[EB] #PNP0 0xFF9FF3F
[EB] #PNP1 0xFF9FF3F
[EB] #CSR:OUT 0x00000067
[EB] #ST:FBS |
[EB] #ST:FBS BA.AGSZ: 0
[EB] #ST:FBS BA.KSOSZ: 0
[EB] #MFW0 Err(0xE), 0 # LOCHB -14EC-42C4-80C6-
[EB] #LOG:DT 2020-03-25T11:47:23
[EB] #LOG:EXITBS:START 2020-03-25T11:47:23
*****
```

- Mit dem 10.15.3 kann normal gebootet werden

[CMMChris](#) : Muss ich nun die "config.list" mit dem neuen Clover 5.9.3.0 neugenerieren?