

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „theking“ vom 25. März 2020, 12:58

[schmalen](#) :

- ich habe zuerst das Firmware auf F9 aktualisieren müssen - inkl. Settings von JimSalabim.

```
[EB] ML:DT] Err(0xE) # ML:PNLNV
[EB] RTC:DP] Err(0xE) # LocP E121ED07-9C42-45EE-8086-
[EB] ML:PNLFRTC] I # RTC:R
[EB] ML:DT] Err(0xE) # ML:PNLFRTC
[EB] FS:AGSMQ] Err(0xE) # 'AGU.0
[EB] FS:AGSMQ] Err(0xE) # 'AGU.1
[EB] FS:AGSMQ] Err(0xE) # 'AGU.2
[EB] FS:AGSMQ] Err(0xE) # 'AGU.3
[EB] FS:AGSMQ] Err(0xE) # 'AGU.4
[EB] FS:AGSMQ] Err(0xE) # 'AGU.5
[EB] LD:LKC] CFG -> (\\macOS Install Data\\Locked Files\\Boot Files\\prelinkedkernel)
[EB] LD:LKFS] I Ok(0)
[EB] LD:LKC] I Ok(0)
[EB] #PNFM] 0xFF9FFF3F
[EB] #PNFT] 0xFF9FFF3F
[EB] #CSR:OUT] 0x00000067
[EB] #ST:FBS] I
[EB] #ST:FBS] BA.AGSZ: 0
[EB] #ST:FBS] BA.KSOSZ: 0
[EB] #MFDK] Err(0xE), 0 # LockB -14EC-42C4-80C6-
[EB] #LOG:DT] 2020-03-25T11:47:23
[EB] #LOG:EXITBS:START] 2020-03-25T11:47:23
*****
```

- Mit dem 10.15.3 kann normal gebootet werden

[CMMChris](#) : Muss ich nun die "config.list" mit dem neuen Clover 5.9.3.0 neugenerieren?