

Erledigt

USB SSDT erstellen - Fragen und Probleme

Beitrag von „maybeageek“ vom 25. März 2020, 14:16

Ok, ich hab jetzt die Kext genommen und ins EFI gelegt, sowie die InjectAll.kext entfernt und in der Clover config die beiden Port Limit Patches entfernt.

Bootet einwandfrei, alle mein Ports werden erkannt. Sieht gut aus.

Danke!