

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 25. März 2020, 15:20**

10.15.4 braucht neue Kernel Patches welche die neue Clover Version mitliefert. Betroffen sind unter anderem alle Boards mit MSR Lock. Deshalb vor jedem Update Kexte und Bootloader aktualisieren, dann erlebt man seltener böse Überraschungen.