

Neue CPU wird in "über diesen Mac" nicht angezeigt

Beitrag von „Christian1988“ vom 25. März 2020, 20:49

Okay Danke euch allen erstmal für die ganzen Tipps.

Habe das Intel Power Gadget mal laufen lassen. Es werden auf jeden Fall alle 4 Kerne erkannt.

Ich hatte überlegt ob es ggf. an meine [smbios Version](#) liegt (Imac 14.2) aber da es nun wirklich nur kosmetischem Ursprung ist. lasse ich es vorerst mal. 😊

Aber noch mal 1000 Dank euch allen 😊