

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „daraphid“ vom 26. März 2020, 20:46

[@JimSalabim](#)

danke, ok ich hau jetzt mal mojave drauf und dann mappe ich mal die ports durch. thunderbolt muss ich auch mit dem hackintool mappen oder? hast du thunderbolt mit deinen interface getestet für mapping oder kann ich auch einfach einen usb c stick nehmen? ich habe mit hackintool null erfahrung uns ziehe mir gerade die anleitung hier im forum rein.