

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 27. März 2020, 18:11

[daraphid](#) Ja, das könnte vielleicht am USB-Mapping liegen. Hast du meine SSDT-UIAC-Z390-DESIGNARE.aml entfernt? Die muss natürlich raus. Und bootet er ohne eine von dir erstelle SSDT-UIAC, nur mit USBInjectAll.kext? Also quasi, wenn die Ports noch nicht gemappt sind? Bist du beim Mappen exakt nach Anleitung vorgegangen?