

## In Arbeit **Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI**

Beitrag von „livci23“ vom 27. März 2020, 18:34

Installierte macos 10.15.3 alles wurde ohne probleme aktualisiert mojave gut zu installieren. Aber jetzt ist das Update 10.15.4 stark angestiegen. Wenn Sie neu starten und die Installation starten, ist dies das Problem. Was sind diese Fehler?IMG\_20200327\_171306.jpg



```
[[B] *F:SDHSDP] Err(0x0) # DV APPL_PanicInfo000 (0)
[[B] *C8:CDKSD] |
[[B] *C8:CDKSD] Err(0x0) # DV 806304FE-803C-4440-801D-80F0748C10F (boot-Info.plist)
and
[[B] *S:CS] | Ok(0)
[[B] *ML:PLFW] Err(0x0) # DV saka-failure
[[B] *ML:DT] Err(0x0) # ML:PLFW
[[B] *RTC:SP] Err(0x0) # Loop E123E037-3042-40E2-8086-FFFF0F0C521
[[B] *ML:PLFWTC] | # RTC:R
[[B] *ML:DT] Err(0x0) # ML:PLFWTC
[[B] *SD:LC2] DF -> (\\macos Install Data\Locked Files\Boot Files\gpt\kexts
FWs)
[[B] *SD:LP] | Ok(0)
[[B] *SD:LC2] | Ok(0)
[[B] *HW:W] 0x7FFFFF
[[B] *HW:W] 0x7C0FE27
[[B] *CD:W] 0x00000007
[[B] *HW:W] |
[[B] *HW:W] 0x00000000
[[B] *HW:W] 0x00000000
[[B] *HW:W] Err(0x0) # Loop 718F000-14E2-40C4-80C9-0E149990E49
[[B] *HW:W] 0x00-00-277A110115
[[B] *HW:W] 0x00-00-277A110115
*****
```

sori google translator