

Erledigt

Erster Hackintosh / Neulingsfragen

Beitrag von „Identisk“ vom 27. März 2020, 19:05

Vielen Dank ein weiteres Mal für deine Hilfe! Bei dem "SmallTreeIntel82576_patched.kext" war bei "Executable Path" gar nichts eingetragen, jetzt mit deinen Anmerkungen bootet er wie gewohnt und zeigt jetzt auch im unter Systembericht-->Netzwerk den zweiten Ethernet-Adapter an. 😊

Allerdings in der Reihenfolge:

en0: Ethernet

en1: WIFI

(en2 gibt es nicht)

en3: Bluetooth PAN

en4: Ethernet 2

Aber ich schätze, das ist eher ein kosmetisches Problem, oder?

Danke für die Zusammenfassung der BIOS-Einstellungen. Ich gehe die Einstellung dann später heute nochmal Stück für Stück durch.

Ich bilde mir ein, dem Phänomen etwas näher gekommen zu sein: der Bootvorgang funktioniert wie zu erwarten (ohne Bildstörung) auffällig immer dann, wenn der PC komplett vom Strom getrennt oder länger aus war.

Vielen Dank für die Hilfe!

Edit

Nachdem ich deine BIOS-Einstellungen noch einmal durchgegangen bin und bei "CSM-Support" von disabled auf enabled gestellt habe, funktionierte es nun bei jedem Boot. Nachdem ich

dann wusste, wonach ich mal googeln kann, bin ich auf diesen Thread hier aus dem Forum gestossen: [Gigabyte Z390, Disable CSM Support -> kein Bild mehr](#)

Also ist das Problem scheinbar bekannt. So wie ich das verstanden habe, entsteht erstmal kein Nachteil daraus, "CSM-Support" auf "Enabled" zu lassen. Ich werde mal schauen, ob es ggf. ein BIOS-Update meiner GPU gibt.