

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „maybegeek“ vom 27. März 2020, 22:30

[JimSalabim](#) Wahnsinn, das war schnell 😊 Vielen Dank!

Das Eintragen war kein Thema, und gebootet hat er auch direkt. Welche Basis hast Du eigentlich genommen? Den 0.5.7 prebuilt von Deinem aktuellen Ordner? Oder den 0.5.6 N-D-K Fork?

Ich habe auf die Schnelle folgende Beobachtungen gemacht:

- Boot an für sich gleich schnell (bzw. gleich langsam) wie mit Clover.
- Es scheint erstmal alles da zu sein: GPU, LAN, WLAN, Bluetooth, Sound, USB, etc. Das ist ja schonmal richtig großartig 😊
- Im Ordner von Dir liegt (und in der Config ist sie aktiv) noch die USBInjectAll.kext. Trotzdem erkennt er nur die 15 Ports die ich definiert habe. Wird die USBInjectAll ignoriert wenn eine Definition vorliegt?
- Er scheint ewig gebraucht zu haben um die USB Geräte richtig zu initialisieren. Die Logitechsoftware ist immer wieder gescheitert am Laden, erst nach ein paar Minuten konnte sie geladen werden und die Maus erkennen. Währenddessen ruckelte die Maus, und die Tastatur war immer wieder ausgefallen.
- Mit OC habe ich ein Störgeräusch auf dem Audioausgang, ein hohes kurzes piepen in kurzen Abständen.

Aber trotzdem erstmal krass dass das mit Deinem Ordner einfach schon so weit kommt 😊
Danke nochmal.

Ich glaube, ich lese mir jetzt die Tage in Ruhe Deine Anleitung durch, und den Vanilla Guide auch nochmal. Und wenn ich weitere Hilfe brauche mach ich einen extra Thread auf mit Verweis auf Dich und Deinen Thread hier. Dann wird mein Debugging nicht vermischt mit der weiteren Entwicklung dieses Threads.

Schönen Abend erstmal allerseits!