

In Arbeit

Asus Zenbook UX433fa Catalina diverse Probleme

Beitrag von „al6042“ vom 27. März 2020, 22:53

Dann nimm nochmal die vorhin gelöschten Einträge, bis auf "framebuffer-portcount" wieder hinzu.

Das wären "enable-lspcon-support" und "framebuffer-flags"