

Intel UHD620 will nicht richtig

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 28. März 2020, 20:25

Wenn ein HDMI2.0 Anschluss verfügbar ist dann versuche mal den Whatevergreen Bootparameter "-cdfon". Eventuell braucht es auch zusätzlich den Property in der Klammer. Habe beides in die config.plist von [iPhoneTruth](#) eingetragen.

-cdfon (and enable-hdmi20 property) to enable HDMI 2.0 patches.