

## Zusammenstellung Hardware-Liste

Beitrag von „Myron“ vom 28. März 2020, 21:02

Moin! Anbei ein kleines Update sowie Frage nach Hilfe meinerseits:

- Update auf 10.15.4 hat reibungslos funktioniert. Dadurch, dass bei OpenCore das Startvolume durch das System festgelegt werden kann hat die Kiste einfach selber passend neu gestartet, bis alles installiert war.
- Mit der Sleep-Thematik bin ich noch nicht weiter gekommen. Komischerweise funktioniert es manchmal ganz normal und manchmal auch nicht. Zumindest nicht deterministisch bis jetzt.

Brauche noch Hilfe / Hinweise bei Folgendem:

- USB Ports: Aktuell läuft bei mir (anscheinend?) alles mit USBInjectAll. Ich habe zumindest keine USB Port Probleme oder ähnliches. Wie wichtig ist das USB Port mappen um unter die 14 Ports zu kommen? Laut Hackintool habe ich deutlich mehr als 14, es werden aber (aktuell) nur ein paar als grün angezeigt. Wahrscheinlich die, in denen was eingesteckt ist
- Grafikkarte Hardware Beschleunigung: Aktuell scheint das nicht zu funktionieren. Nutze momentan iMac18,1 als SMBios und im BIOS ist die interne Grafikkarte deaktiviert. Aktiviere ich diese (Enabled, 64MB Ram für die Grafikkarte), schlägt das booten fehl. Auch die platform-id zwischen 0x3E9B0007 und 0x3E920003 zu wechseln (OpenCore Vanilla Guide) bringt dabei keine Besserung. Eigentlich ist da iMac18,1 nicht so schlau, da das ja laut Dokumentation ein iMac ist, der die interne GPU zur Anzeige nutzt!?
- Macht es Sinn auf iMacPro1,1 zu wechseln oder iMac18,3? Aktuell laufen alle iServices und ich habe ein wenig die Befürchtung, dass dies ein Risiko darstellt noch einmal mit den Seriennummern "neu" anzufangen?

Wenn ich Informationen zum Debuggen bereitstellen kann / darf, gerne kurze Hinweise

Vielen Dank für eure Hilfe

viele Grüße