

Erledigt

USB Port Konfiguration klappt nicht.

Beitrag von „alex nec2892“ vom 29. März 2020, 13:26

Hallo liebe Forengemeinde,

wie im obigen Titel schon erwähnt, habe ich Probleme bei der Konfiguration meiner USB Ports.

Im Anhang sind 2 Bilder, einmal vor und nach der Konfiguration.

Ich bin eigentlich der Meinung das ich das richtig gemacht habe.

Die Probleme zeigen sich wie folgt so:

Bootzeit vor der Konfiguration ca.17 sek. (mit aktuellen PortLimit Patches und USBInjectall)

Bootzeit nach der Konfiguration 1 min 23 sek.

Nach der Konfiguration funktioniert bei einem Neustart auch die USB Maus nicht mehr. (LEDs der Maus leuchten)

Ich verwende eine ältere Version vom Hackintool, da Version 3.3 mich den USBPort.kext nicht exportieren lässt. (wenn ich auf Export klicke, passiert gar nichts)

Hänge auch mal meine aktuelle EFI an. Clover und Kexte sind alle auf dem Neuesten Stand.

Würde mich über eure Hilfe freuen.

Viele Grüße und bleibt alle Gesund!

Alex