

Die Installationsressourcen wurden nicht gefunden.

Beitrag von „al6042“ vom 29. März 2020, 13:31

Bei mir gab es früher die Meldung als ich mehrere SATA-Festplatten im System hatte.

Meine Herangehensweise war das deaktivieren des SATA-Controllers für das Update, um in danach wieder zu aktivieren.

Das ging aber nur weil mein macOS auf einer NVMe eingerichtet ist... sollte das bei dir nicht der Fall sein, macht es Sinn die nicht benötigten SATA-Platten kabeltechnisch abzuziehen.