

# H370 Board und Darkwake-Probleme seit 10.15.1

Beitrag von „hackopti2“ vom 29. März 2020, 15:45

Hi AI6042,

alles ist so weit aus, hab ich was übersehen?

► pmset -g

System-wide power settings:

SleepDisabled 0

Currently in use:

standby 0

Sleep On Power Button 1

womp 0

hibernatefile /var/vm/sleepimage

proximitywake 0

powernap 0

gpuswitch 0

networkoversleep 0

disksleep 0

standbydelayhigh 86400

sleep 15 (sleep prevented by coreaudiod)

hibernatemode 0

ttyskeepawake 1

displaysleep 15 (display sleep prevented by VLC)

tcpkeepalive 1

highstandbythreshold 50

standbydelaylow 86400