

Umsetzung prüfen

## Prozessor i5 gegen i7 tauschen

**Beitrag von „al6042“ vom 30. März 2020, 18:53**

Es geht dabei auch nicht um die Performance sondern um die FrameBuffer-Unterschiede.

Es kann vorkommen, dass die UHD630 mit Device ID 0x3E98 mit der ig-platform-id der 0x3E92 läuft, dass aber nicht alle Funktionen oder Ports zur Verfügung stehen.